Liste Trinkwasseruntersuchungsstellen nach § 15.4 TrinkwV bzw. §40 TrinkwV mit Laborstandort in NRW

Stand: 14.03.2025

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen

Ansprechpartner:
Sibylle Fütterer Telefon: 02361 305 2333 sibylle.fuetterer@lanuv.nrw.de
Nancy Rieke Telefon: 02361 305 6054 nancy.rieke@lanuv.nrw.de

Gemäß Nr. 21.4.4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03. Februar 2015 ist das LANUV NRW zuständig für das Erteilen der Zulassung, das Bekanntmachen einer Liste und der regelmäßigen Überprüfung von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 und 6 TrinkwV (in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 2018 - BGBl. I S. 99) bzw § 40 TrinkwV vom 20.06.2023.

Die hier veröffentlichte Liste enthält die zugelassenen Laborstandorte in NRW.

Die Zulassung gilt bundesweit. In anderen Bundesländern gelistete Laboratorien werden den hier gelisteten gleichgestellt.

Die Liste umfasst neben Adressen und Ansprechpartnern, Informationen zu den akkreditierten Untersuchungsbereichen. Die Akkreditierung der Probenahme ist nach § 15 Abs. 4 bzw § 40 TrinkwV Voraussetzung für die Zulassung. Die Übersicht der akkreditierten Untersuchungsparameter ist jeweils über den Link „Detail-Daten“ erreichbar.

Die Liste ist alphabetisch nach Ortsnamen sortiert. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Bitte achten Sie auf den Ausgabestand, aktuelle Änderungen sind ggf. noch nicht eingepflegt. Maßgeblich ist der jeweilige Zulassungsbescheid des Labors.

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	IWA Institut für Wasser- und Abwasser- analytik GmbH	Jülicher Str. 336 52070 Aachen	0241/55946-12 0241/5594610	☑	☑	☐	D-PL-14336-01-00
Detail-Daten	PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH	Hergenrather Weg 30 52074 Aachen	+49 (0)241 750 82 20 +49 (0)241 750 82 2	☑	☐	☐	D-PL-17712-01-01
Detail-Daten	Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH	Zieglerstraße 11A 52078 Aachen	0241/990894-0 0241/990894-271	☑	☑	☐	D-PL-18293-01-00
Detail-Daten	WESSLING GmbH Umweltanalytik Altenberge	Oststraße 5-7 48341 Altenberge	02505/89109 02505/89119	☑	☑	☐	D-PL-14162-01-00
Detail-Daten	HBICON GmbH Institut für Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting	Jakobuskirchplatz 3 33604 Bielefeld	0521-20855 0 0521/2085555	☑	☑	☐	D-PL-14132-01-00
Detail-Daten	MVZ DIAMEDIS GmbH	Dunlopstraße 50 33689 Bielefeld	05205/7299-0 05205/7299-115	☐	☑	☐	D-PL-13078-01-02
Detail-Daten	Ruhr-Universität Bochum Abteilung für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin	Universitätsstraße 150 44801 Bochum	0234/32-27365 0234/32-14199	☑	☑	☐	D-PL-13425-02-00
Detail-Daten	Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikum Bonn	Venusberg-Campus 1, Geb. 63 53127 Bonn	0228/287-16864 0228/28716763	☑	☑	☐	D-PL-13125-01-00
Detail-Daten	IHMU GmbH	Scharnhölzstraße 348 46240 Bottrop	02041-7062490	☑	☑	☐	D-PL-22808-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	Technologie-Transfer-Zentrum-Lippe- MiTec GmbH	Georg-Weerth-Straße 20 32756 Detmold	05231/999-219 05231/999220	☐	☑	☐	D-PL-17762-01-00
Detail-Daten	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) AöR	Westerfeldstraße 1 32758 Detmold	05231/911829	☑	☑	☐	D-PL-18654-02-00
Detail-Daten	Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH	Otto Hahn-Straße 15 44227 Dortmund	+49 16092179066	☑	☑	☐	D-PL-18293-01-00
Detail-Daten	Eurofins Inlab GmbH	Otto-Hahn-Straße 15 44227 Dortmund	0231/9742-5700 0231/9742-5701	☑	☑	☐	D-PL-18662-01-00
Detail-Daten	ThyssenKrupp Steel Europe AG	Kaiser-Wilhelmstr. 100 47166 Duisburg	0203-5244485 0203-5224881	☑	☑	☐	D-PL-17471-01-00
Detail-Daten	Henkel AG & Co. KGaA Corporate Scientific Solutions	Henkelstraße 67 40191 Düsseldorf	0211/79785-77 0211/7981453	☑	☑	☐	D-PL-17150-01-00
Detail-Daten	Labor für umwelthygienische Analytik des Universitätsklinikums Düsseldorf	Moorenstraße 5 40225 Düsseldorf	0211-8106874	☑	☑	☐	D-PL-13362-05-00
Detail-Daten	Medizinische Laboratorien Düsseldorf GmbH	Nordstraße 44 40477 Düsseldorf	0211/4930612	☑	☑	☐	D-PL-13049-01-00
Detail-Daten	WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH	Bockumer Straße 79 40489 Düsseldorf	02161 299 559 0	☑	☑	☐	D-PL-19239-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Düsseldorf AG Qualitätsüberwachung Wasser	Wiedfeld 50 40589 Düsseldorf	0211/82140-77 0211-821-77-4077	☑	☑	☐	D-PL-17352-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	tiaScien Umweltanalytik Dr. Heiko Begemann	Sundernstraße 69 32130 Enger	05224 7916591	☑	☑	☐	D-PL-19483-01-00
Detail-Daten	Uniklinikum Essen Institut für Medizinische Mikrobiologie	Hufelandstraße 55 45122 Essen		☐	☑	☐	D-PL-18383-02-00
Detail-Daten	DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle für biologische Sicherheit	Am TÜV 1 45307 Essen	0201/172-1407 0201/172-1606	☐	☑	☐	D-PL-11035-04-01
Detail-Daten	Hygiene-Institut des Ruhrgebiets e.V. Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut f. Umwelthygiene u. Toxikologie	Rotthauser Straße 21 45879 Gelsenkirchen	0209/9242-280	☑	☑	☐	D-PL-13042-02-01
Detail-Daten	GBA - Gesellschaft für Bioanalytik mbH	Bruchstr. 5c 45883 Gelsenkirchen	0209 97619-0	☑	☐	☐	D-PL-14170-01-02
Detail-Daten	Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH	Willy-Brandt-Allee 28 45891 Gelsenkirchen	0209 / 73087 0 0209 / 73087 555	☑	☑	☐	D-PL-17692-01-00
Detail-Daten	Aggerverband Zentrallabor	Sonnenstr. 40 51645 Gummersbach	02261/36-1410 02261/3681401	☑	☑	☐	D-PL-14114-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Gütersloh GmbH Labor für Trinkwasser und Umweltschutz	Berliner Str. 260 33330 Gütersloh	05241/82 2106 05241/82 2453	☑	☑	☐	D-PL-17313-01-00
Detail-Daten	MARK-E Aktiengesellschaft	Seestraße 62 58089 Hagen	02331-123266-40 / 02331-123266-45	☑	☑	☐	D-PL-19478-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Lüdenscheid GmbH	Seestraße 62 58089 Hagen	02331-123 26640 oder 02331-123	☑	☑	☐	D-PL-19477-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	SGS Institut Fresenius GmbH Industries & Environment	Am Technologiepark 10 45699 Herten	02366/305-605 02366/305611	☑	☐	☐	D-PL-14115-07-00
Detail-Daten	FSK Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene GmbH	Kaiserstraße 100 52134 Herzogenrath	02407 57230 02407 572323	☐	☑	☐	D-PL-19503-02-00
Detail-Daten	RWE Power AG Hauptlabor	Goldenbergstraße 2 50354 Hürth		☑	☑	☐	D-PL-14144-02-01
Detail-Daten	Forschungszentrum Jülich GmbH	Wilhelm-Johnen Straße 52428 Jülich	02461 61 6036 02461 61 2166	☑	☐	☑	D-PL-14595-01-00
Detail-Daten	RheinEnergie AG Wasserlabor	Parkgürtel 24 50823 Köln	0221/178-3377 0221/178-2237	☑	☑	☐	D-PL-18125-01-00
Detail-Daten	MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen GmbH	Hugo-Eckener-Straße 45 50829 Köln	0221/94056-430 0221/940564319	☐	☑	☐	D-PL-17419-01-02
Detail-Daten	HYGIUM Zentrum für Hygiene und Umweltmedizin GmbH	Horbeller Straße 18-20 50858 Köln	0221 940 505 505 0221 940 505 504	☑	☑	☐	D-PL-13434-01-03
Detail-Daten	Universitätsklinikum Köln Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene	Goldenfelsstr. 19-21 50935 Köln	0221-478-32000	☑	☑	☐	D-PL-13253-02-00
Detail-Daten	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH	Am Grauen Stein 51105 Köln	0221/806-2045 0221/806-1461	☑	☑	☐	D-PL-11120-02-02
Detail-Daten	Kliniken der Stadt Köln GmbH Institut für Hygiene	Ostmerheimer Str. 200 51109 Köln	0221-8907-18866 0221-8907-8545	☐	☑	☐	D-PL-13430-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Institut für Hygiene und Laboratoriumsmedizin	Lutherplatz 40 47805 Krefeld	02151/32-2457 02151/32-2012	☑	☑	☐	D-PL-19492-02-01
Detail-Daten	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG OE Labor	Parkstraße 234 47829 Krefeld	02151/4952-02 02151/495212	☑	☑	☐	D-PL-14267-01-01
Detail-Daten	Leitungspartner GmbH Wasserlaboratorium Obermaubach (WLO)	Seestraße 2 52372 Kreuzau	02421/4865-307	☑	☑	☐	D-PL-19164-01-00
Detail-Daten	OWL Umweltanalytik GmbH	Westring 93 33818 Leopoldshöhe	05202/92332-0 05202/92332-20	☑	☐	☐	D-PL-21603-01-00
Detail-Daten	Ingenieurbüro Sowa Chemisches Laboratorium	Beckumer Str. 173 59556 Lippstadt	02941/984-0	☑	☐	☐	D-PL-14065-01-00
Detail-Daten	UCL Umwelt Control Labor GmbH	Josef-Rethmann-Straße 5 44536 Lünen	02306/2409-9404 02306/240910	☑	☑	☐	D-PL-14026-01-00
Detail-Daten	IMQ Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung GmbH	Benninghofer Weg 2 40822 Mettmann	02104/9129-122	☐	☑	☐	D-PL-17997-01-00
Detail-Daten	Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH	Zum Schürmannsgraben 30 47441 Moers	+49 2841 106-0 +49 2841 106-303	☑	☑	☐	D-PL-13452-04-02
Detail-Daten	Tauw GmbH	Richard-Löchel-Str. 9 47441 Moers	02841/1490-10 02841/1490-11	☑	☐	☐	D-PL-14439-01-00
Detail-Daten	LINEG - 310 Zentrallabor Linksniederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft	Grafschafter Straße 251 47443 Moers	02842/960-310 02842/960328	☑	☑	☐	D-PL-14467-01-01

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH	Voltastraße 2 41061 Mönchengladbach	02161/299559-3443 02161/2995597216	☑	☑	☐	D-PL-19239-01-00
Detail-Daten	HyGES Gesellschaft für Hygieneberatung und -analytik mbH	Tomphecke 45 41169 Mönchengladbach	02161/8194-413 02161/8194-453	☑	☑	☐	D-PL-13181-01-01
Detail-Daten	Wasserversorgungszweckverband Perlenbach Labor der Trinkwasseraufbereitungsanlage Perlenbach	Perlenau 3-5 52156 Monschau	02472/999-210 02472/999213	☑	☑	☐	D-PL-18317-01-00
Detail-Daten	LVHT - Lehr- und Versuchsgesellschaft für innovative Hygienetechnik mbH	Bleichstraße 6-8 45468 Mülheim an der Ruhr	0208 305679-0 0208 305679-29	☑	☑	☐	D-PL-19028-02-00
Detail-Daten	IWW Analytik und Service GmbH	Moritzstr. 26 45476 Mülheim an der Ruhr		☑	☑	☑	D-PL-14294-01-00
Detail-Daten	Landwirtschaftskammer NRW Geschäftsbereich 8: LUFA NRW	Nevinghoff 40 48147 Münster	0251 2376-595 0251 2376-597	☑	☑	☐	D-PL-17613-01-00
Detail-Daten	Normec Hybeta GmbH	Nevinghoff 20 48147 Münster	0251/2851-108	☑	☑	☐	D-PL-17310-01-01
Detail-Daten	Umweltlabor ACB GmbH	Albrecht-Thaer-Str. 14 48147 Münster	0251/2852-0 0251/2301045	☑	☑	☐	D-PL-14312-01-00
Detail-Daten	Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH	Mendelstraße 11 48149 Münster	0251/143765 0251/143766	☐	☑	☐	D-PL-14240-01-00
Detail-Daten	Universitätsklinikum Münster Institut für Hygiene Bereich Umwelthygiene	Robert-Koch-Str. 41 48149 Münster	0251/83-55371 0251/83-55341	☑	☑	☐	D-PL-13021-02-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG	Bendschenweg 36 47506 Neukirchen-Vluyn	02845/9845-0 02845/98 45-169	☑	☑	☐	D-PL-18745-01-00
Detail-Daten	Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH	Habichtweg 16 41468 Neuss	02131/2984-0 02131-2984184	☐	☑	☐	D-PL-18332-02-01
Detail-Daten	Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH	Berghäuserstr. 295 45659 Recklinghausen	02361/3000-221 02361/3000-169	☑	☑	☐	D-PL-17511-01-01
Detail-Daten	Bio-Diagnostix Labor GmbH	Carl-Benz-Straße 21 48734 Reken	+49 2864 33033-0 +49 2864 33033-22	☑	☑	☐	D-PL-14500-01-00
Detail-Daten	Labor Dr. Fülling GmbH & Co. KG	Remscheider Str. 178 42899 Remscheid	02191/98300-0 02191/9830010	☑	☑	☐	D-PL-17442-01-01
Detail-Daten	NSF Erdmann Analytics GmbH	Amselweg 5 33378 Rheda-Wiedenbrück		☑	☑	☐	D-PL-14329-04
Detail-Daten	Tentamus Rheda GmbH	Amselweg 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	05242/18207-130	☑	☑	☐	D-PL-22206-01-02
Detail-Daten	WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	Am Filterwerk 52159 Roetgen	02471/17-6181 02471-17-6115	☑	☑	☐	D-PL-20458-01-00
Detail-Daten	WTV Wahnbachtalsperrenverband Laboratorien	Siegelsknippen 53721 Siegburg	02241/128-1212 02241/128-5209	☑	☑	☐	D-PL-18704-01-00
Detail-Daten	ELAB Analytik GmbH	Birlenbacher Str. 14 57078 Siegen	0271/77503 0271/7750500	☑	☑	☐	D-PL-21194-01-02

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.- chem. u. chem. Parameter	mikrobio-logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	Stadtwerke Solingen GmbH Labor	Beethovenstr. 210 42655 Solingen	0212/295-1600 0212/295851600	☑	☑	☐	D-PL-17598-01-00
Detail-Daten	VIL Institut für Lebensmittelsicherheit GmbH	Nordfeldstraße 19 33775 Versmold	05423/20120	☑	☑	☐	D-PL-20721-01-00
Detail-Daten	Horn & Co. Analytics GmbH	Otto-Hahn-Straße 2 57482 Wenden-Hünsborn	02762/9740-0 02762/9740-22	☑	☑	☐	D-PL-14055-01-00
Detail-Daten	Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH	Auf der Schanze 1 42929 Wermelskirchen	0202 256 268 0	☑	☑	☐	D-PL-21408-01-00
Detail-Daten	Eurofins Umwelt West GmbH	Vorgebirgsstraße 20 50389 Wesseling	02236/897-0 02236/897-555	☑	☐	☐	D-PL-14078-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	Fellerhöfe 3a 47877 Willich	02154 4703 423	☑	☑	☐	D-PL-21404-01-00
Detail-Daten	VWW Verbundwasserwerk Witten GmbH Labor	Ruhrstraße 110 58452 Witten	02302 9173 740	☑	☑	☐	D-PL-17525-01-00
Detail-Daten	Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH	Schützenstr. 34 42281 Wuppertal	0202 256 268 0	☑	☑	☐	D-PL-21408-01-00
Detail-Daten	Helios Klinikum Wuppertal GmbH Institut für Medizinische Labordiagnostik - Hygienelabor	Heusnerstraße 40 42283 Wuppertal	0202/896-2525 0202/896-2726	☐	☑	☐	D-PL-13211-01-00
Detail-Daten	GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH	Schumanstraße 29 52146 Würselen	+49 2405 4685-0	☑	☑	☐	D-PL-14170-01-02

Anhang:

Liste der akkreditierten Parameter

Stand: 14.03.2025

IWA Institut für Wasser- und Abwasser- analytik GmbH

Jülicher Str. 336

52070 Aachen

E-Mail arndt@iwa-gmbh.de

TEIS ZID 309000000000000000776

Leitung **Daniela Arndt**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Heike Hartel**

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

Hergenrather Weg 30

52074 Aachen

E-Mail info@pia-gmbh.com

TEIS ZID 309000000000000001652

Leitung **Nina Klebach**

Anorganik **Dr. Manuel Krott**

Organik

Mikrobiologie

QMB **Christian Hitschfel**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH

Zieglerstraße 11A

52078 Aachen

E-Mail info.hygiene@eurofins.de

TEIS ZID 309000000000000000632

Leitung	**Dr. Janine Terstegen, Dr. Meike Kiesow**
Anorganik	
Organik	
Mikrobiologie	**Dr. Meike Kiesow**
QMB	**Dr. Meike Kiesow**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

WESSLING GmbH
Umweltanalytik Altenberge

Oststraße 5-7

48341 Altenberge

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000620

Leitung **Dr. Patrick Larsen**

Anorganik **Torsten Vogt**

Organik **Torsten Vogt**

Mikrobiologie **Jens Benninghof**

QMB **Nicola Vogelsang**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [x] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [x] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

HBICON GmbH Institut für Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting
Jakobuskirchplatz 3
33604 Bielefeld
E-Mail info@hbicon.de
TEIS ZID 309000000000000000629

Leitung **Kristina Scharenberg**
Anorganik **Dr. Hansmersmann**
Organik **Dr. Hansmersmann**
Mikrobiologie
QMB **Sarah Nattkemper**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

MVZ DIAMEDIS GmbH

Dunlopstraße 50

33689 Bielefeld

E-Mail quali@diamedis.eu

TEIS ZID 309000000000000001367

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Ruhr-Universität Bochum
Abteilung für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
E-Mail sekretariat-hygiene@rub.de
TEIS ZID 309000000000000000648

Leitung **Dr. rer. nat. Marina Kolbe**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [x] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikum Bonn

Venusberg-Campus 1, Geb. 63

53127 Bonn

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000637

Leitung **Prof. Dr. med. Nico T. Mutters**

Anorganik **Dr. Harald Färber**

Organik **Dr. Harald Färber**

Mikrobiologie **Dr. Katja Behringer**

QMB **Dr. rer. nat. Christoph Koch**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

IHMU GmbH

Scharnhölzstraße 348

46240 Bottrop

E-Mail info@ihmu.de

TEIS ZID 309000000000000001682

Leitung **Markus Funcke**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Theresa Pütz**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Technologie-Transfer-Zentrum-Lippe- MiTec GmbH

Georg-Weerth-Straße 20

32756 Detmold

E-Mail qs@tzl-mitec.de

TEIS ZID 309000000000000000658

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL)
Westerfeldstraße 1
32758 Detmold
E-Mail wasser@cvua-owl.de
TEIS ZID 309000000000000001203

Leitung **Dr. Ulrich Kros**
Anorganik **Wiebke Miehe**
Organik **Wiebke Miehe**
Mikrobiologie **Dr. Christine Bonaparte**
QMB **Rizwan Arshad Bhatti**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH

Otto Hahn-Straße 15

44227 Dortmund

E-Mail info@hygiene@eurofins.de

TEIS ZID 309000000000000001657

Leitung **Dr. Janine Terstegen, Dr. Meike Kiesow**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Eurofins Inlab GmbH

Otto-Hahn-Straße 15
44227 Dortmund
E-Mail inlab@eurofins.de
TEIS ZID 309000000000000000634

Leitung

Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

ThyssenKrupp Steel Europe AG

Kaiser-Wilhelmstr. 100

47166 Duisburg

E-Mail wasserlabor@thyssenkrupp-steel.c

TEIS ZID 309000000000000001537

Leitung **Dr. Eckhard Pappert**

Anorganik **Dr. Thomas Lostak**

Organik

Mikrobiologie **Dr. Matthias Dumm**

QMB **Yvonne Kirchner**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Henkel AG & Co. KGaA Corporate Scientific Solutions

Henkelstraße 67

40191 Düsseldorf

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000001359

Leitung **Dr. Frederike Wiebel**

Anorganik **Dr. Michail Dronov**

Organik

Mikrobiologie **Niels Faul**

QMB **Dr. Bibiana Preuß**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Labor für umwelthygienische Analytik des Universitätsklinikums Düsseldorf
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
E-Mail beate.proksch@med.uni-duesseld
TEIS ZID 309000000000000001206

Leitung
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Medizinische Laboratorien Düsseldorf GmbH

Nordstraße 44

40477 Düsseldorf

E-Mail trinkwasser@labor-duesseldorf.de

TEIS ZID 309000000000000001182

Leitung	**Dr. med. Roland Geisel**
Anorganik	**Silvia Pintar**
Organik	
Mikrobiologie	**Silvia Pintar**
QMB	**Angela Gehnen**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH

Bockumer Straße 79

40489 Düsseldorf

E-Mail info@wln-gmbh.de

TEIS ZID 3090000000000000001607

Leitung **Dr. Regine Schubbe, Michael Jansen**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [x] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Stadtwerke Düsseldorf AG
Qualitätsüberwachung Wasser

Wiedfeld 50

40589 Düsseldorf

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000653

Leitung **Prof. Dr. Hans-Peter Rohns**

Anorganik **Dr. Björn Droste**

Organik **Dr. Björn Droste**

Mikrobiologie **Dr. Birgit Tober**

QMB **Claudia Forner**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

tiaScien Umweltanalytik Dr. Heiko Begemann

Sundernstraße 69

32130 Enger

E-Mail info@tiascien.de

TEIS ZID 309000000000000001507

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Uniklinikum Essen Institut für Medizinische Mikrobiologie

Hufelandstraße 55

45122 Essen

E-Mail anna.sperling@uk-essen.de

TEIS ZID 309000000000000001487

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle für biologische Sicherheit

Am TÜV 1

45307 Essen

E-Mail technische-hygiene@dmt-group.co

TEIS ZID 309000000000000000618

Leitung **Dr. rer. nat. Melanie Wiegand**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Dr. rer. nat. Melanie Wiegand**

QMB **Lena Benninghoff**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets e.V. Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut f.
Rotthauser Straße 21
45879 Gelsenkirchen
E-Mail trinkwasser@hyg.de, info@hyg.de
TEIS ZID 309000000000000000631

Leitung **Petra Bröcking, Dr. Nicole Knabe**
Anorganik **Petra Bröcking**
Organik **Petra Bröcking**
Mikrobiologie **Dr. Nicole Knabe**
QMB **Raffaela Ratta**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [x] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [x] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [x] Epichlorhydrin
- [x] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [x] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

GBA - Gesellschaft für Bioanalytik mbH

Bruchstr. 5c

45883 Gelsenkirchen

E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

TEIS ZID 309000000000000001360

Leitung **Dr. Büschler**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH

Willy-Brandt-Allee 28

45891 Gelsenkirchen

E-Mail info@wwu-labor.de

TEIS ZID 309000000000000000664

Leitung **Dr. Anne Soltwisch / Dr. André Liesener**

Anorganik **Dr. Geert Aschermann**

Organik **Anna Maria Reineke**

Mikrobiologie **Dr. Martin Mackowiak**

QMB **Michael Hoffmann**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [x] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [x] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Aggerverband Zentrallabor

Sonnenstr. 40

51645 Gummersbach

E-Mail labor@aggerverband.de

TEIS ZID 309000000000000000606

Leitung **Dr. Susanne Schulze**

Anorganik **Dr. rer. nat. Anne Heinrich**

Organik **Dr. rer. nat. Anne Heinrich**

Mikrobiologie **Celine Faulenbach**

QMB **Ivan Golubic**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Stadtwerke Gütersloh GmbH
Labor für Trinkwasser und Umweltschutz
Berliner Str. 260
33330 Gütersloh
E-Mail hmueller@stadtwerke-gt.de
TEIS ZID 309000000000000000654

Leitung **Heike Müller**
Anorganik **Heike Müller**
Organik **Dr. Michaela Lange-Ventker**
Mikrobiologie **Dr. Michaela Lange-Ventker**
QMB **Ute Koppenbrink**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

MARK-E Aktiengesellschaft

Seestraße 62

58089 Hagen

E-Mail Labor@enervie-gruppe.de

TEIS ZID 309000000000000001357

Leitung **Monika Raabe, Amelie Berges**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Jutta Püttmann-Wunderlich**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Stadtwerke Lüdenscheid GmbH

Seestraße 62

58089 Hagen

E-Mail monika.raabe@enervie-gruppe.de

TEIS ZID 309000000000000001357

Leitung **Monika Raabe, Amelie Berges**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Jutta Püttmann-Wunderlich**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

SGS Institut Fresenius GmbH
Industries & Environment

Am Technologiepark 10

45699 Herten

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000635

Leitung **Dr. Susanne Schmidt**

Anorganik **Martin Milde**

Organik **Dr. Susanne Schmidt**

Mikrobiologie

QMB **Tobias Holke**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

FSK Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
E-Mail info@fsk-institut.de
TEIS ZID 309000000000000001202

Leitung	**Manuell Grimm**
Anorganik	
Organik	
Mikrobiologie	**Fraol Beyecha**
QMB	**Manuel Grimm**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

RWE Power AG Hauptlabor

Goldenbergstraße 2

50354 Hürth

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000649

Leitung **Dr. Jens Steidtner**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Forschungszentrum Jülich GmbH

Wilhelm-Johnen Straße
52428 Jülich

E-Mail m.zoriy@fz-Juelich.de
TEIS ZID 309000000000000001532

Leitung

Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [x] Radon
- [x] Radon (2)
- [x] Richtdosis (Screening)
- [x] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [x] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

RheinEnergie AG Wasserlabor

Parkgürtel 24

50823 Köln

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000647

Leitung **Dr. Frederik Lessmann, Carina Surau**

Anorganik **Dr. Alexander Weizel**

Organik **Dr. Alexander Weizel**

Mikrobiologie **Dr. Iris Hübner**

QMB **Melanie Kaiser**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [x] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [x] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen GmbH

Hugo-Eckener-Straße 45

50829 Köln

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000001477

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

HYGIUM Zentrum für Hygiene und Umweltmedizin GmbH

Horbeller Straße 18-20

50858 Köln

E-Mail info@hygium.de

TEIS ZID 309000000000000001587

Leitung **Dr. Guido Heinrichs**

Anorganik **Dr. Adam Walli**

Organik

Mikrobiologie **Dr. Guido Heinrichs**

QMB **Stefanie Heynck**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Universitätsklinikum Köln Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene

Goldenfelsstr. 19-21

50935 Köln

E-Mail umweltanalytik@uk-koeln.de

TEIS ZID 309000000000000000640

Leitung **Prof. Dr. Jonathan Jantsch**

Anorganik **Manuel Sauer, M.Sc.**

Organik **Dr. rer. medic. Julia Krebs**

Mikrobiologie **Dr. med. Janine Zweigner**

QMB **Dr. rer. nat. Thorsten Wille**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

E-Mail teu-gefahrstoffe@de.tuv.com

TEIS ZID 309000000000000001482

Leitung **Dr. Andrea Hoyer**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Dr. Julia Wassermann**

QMB **Dr. Beate Gerchel**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Kliniken der Stadt Köln GmbH
Institut für Hygiene

Ostmerheimer Str. 200

51109 Köln

E-Mail wendela@kliniken-koeln.de

TEIS ZID 309000000000000001502

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

HELIOS Klinikum Krefeld GmbH
Institut für Hygiene und Laboratoriumsmedizin
Lutherplatz 40
47805 Krefeld
E-Mail hygienelabor.krefeld@helios-gesu
TEIS ZID 309000000000000000638

Leitung **Dr. med. Susanne Schuler-Lüttmann, Beke Altrock**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG OE Labor

Parkstraße 234

47829 Krefeld

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000656

Leitung **Carsten Schlichting**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Damir Strunje**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Leitungspartner GmbH
Wasserlaboratorium
Obermaubach (WLO)
Seestraße 2
52372 Kreuzau
E-Mail Yvonne.Jacobi@leitungspartner.de
TEIS ZID 309000000000000000652

Leitung **Yvonne Jacobi**
Anorganik **Christin Zach**
Organik **Christin Zach**
Mikrobiologie **Yvonne Jacobi**
QMB **Christin Zach**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

OWL Umweltanalytik GmbH

Westring 93

33818 Leopoldshöhe

E-Mail info@owlumwelt.de

TEIS ZID 309000000000000001632

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Ingenieurbüro Sowa Chemisches Laboratorium

Beckumer Str. 173

59556 Lippstadt

E-Mail post@ib-sowa.de

TEIS ZID 309000000000000001612

Leitung **Peter Sron, Jantje Struchholz**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Peter Sron / Jantje Struchholz**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

UCL Umwelt Control Labor GmbH

Josef-Rethmann-Straße 5

44536 Lünen

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000659

Leitung **Dr. Jens Reiber**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

IMQ Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung GmbH
Benninghofer Weg 2
40822 Mettmann
E-Mail info@imq-gmbh.de
TEIS ZID 309000000000000000633

Leitung
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH

Zum Schürmannsgraben 30

47441 Moers

E-Mail hygiene-moers@bioscientia.de

TEIS ZID 309000000000000001192

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Tauw GmbH

Richard-Löchel-Str. 9

47441 Moers

E-Mail info.moers@tauw.de

TEIS ZID 309000000000000001462

Leitung **Uwe Reisinger**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Peter Stürmer**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

LINEG - 310 Zentrallabor
Linksniederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft
Grafschafter Straße 251
47443 Moers
E-Mail lineg.labor@lineg.de
TEIS ZID 309000000000000000643

Leitung **Dr. Fabian Itzel**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH

Voltastraße 2

41061 Mönchengladbach

E-Mail info@wln-gmbh.de

TEIS ZID 309000000000000000665

Leitung **Dr. Regine Schubbe, Michael Jansen**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

HyGES Gesellschaft für Hygieneberatung und -analytik mbH

Tomphecke 45

41169 Mönchengladbach

E-Mail info@hyges.de

TEIS ZID 309000000000000000623

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [ ] Kalium
- [x] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Wasserversorgungszweckverband Perlenbach Labor der Trinkwasseraufbereitungsanlage
Perlenau 3-5
52156 Monschau
E-Mail kontakt@wasserwerk-perlenbach.
TEIS ZID 309000000000000000668

Leitung **Sandra Schmidt**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [x] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

LVHT - Lehr- und Versuchsgesellschaft für innovative Hygienetechnik mbH
Bleichstraße 6-8
45468 Mülheim an der Ruhr
E-Mail info@lvht.de
TEIS ZID 309000000000000000642

Leitung **Bastian Oelrich**
Anorganik **Lukas Kreilkamp**
Organik **Lukas Kreilkamp**
Mikrobiologie **Regina Heimann**
QMB **Lukas Kreilkamp**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

IWW Analytik und Service GmbH

Moritzstr. 26

45476 Mülheim an der Ruhr

E-Mail u.borchers@iww-online.de

TEIS ZID 309000000000000000641

Leitung **Dr. Ulrich Borchers**

Anorganik **Dr. Achim Rübel**

Organik **Dr. Vassil Valkov**

Mikrobiologie **Bernd Lange**

QMB **Anke Berghäuser**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [x] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [x] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [x] Radon
- [ ] Radon (2)
- [x] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Landwirtschaftskammer NRW
Geschäftsbereich 8: LUFA NRW

Nevinghoff 40
48147 Münster

E-Mail lufa@lwk.nrw.de
TEIS ZID 309000000000000000644

Leitung **Philipp Nahrmann**
Anorganik **Maren Blankenburg**
Organik **Marion Melles-Autermann**
Mikrobiologie **Frank Sebastian Wolf**
QMB **Hilke Schulte**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Normec Hybeta GmbH

Nevinghoff 20

48147 Münster

E-Mail info-hybeta@normecgroup.com

TEIS ZID 309000000000000001362

Leitung **Daniel Triphaus**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Judith Scharte**

QMB **Nora Schleef**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Umweltlabor ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Str. 14
48147 Münster

E-Mail qualitaet@umweltlabor-acb.de
TEIS ZID 309000000000000000660

Leitung **Melanie Dieckmann, Andre Ising**
Anorganik **Simon Lehmkühler**
Organik **Olaf Wellermann**
Mikrobiologie **Dagmar Braeker**
QMB **Christian Lackhütter**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH

Mendelstraße 11

48149 Münster

E-Mail info@mikrobiologisches-labor.de

TEIS ZID 309000000000000000717

Leitung **Dr. Michael Lohmeyer**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Dr. Michael Lohmeyer**

QMB **Nina Jödden**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Universitätsklinikum Münster
Institut für Hygiene Bereich Umwelthygiene
Robert-Koch-Str. 41
48149 Münster
E-Mail hygiene@ukmuenster.de
TEIS ZID 309000000000000000636

Leitung **Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Kuczius**
Anorganik **Kai Hölscher**
Organik **Kai Hölscher**
Mikrobiologie **Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Kuczius**
QMB **Ruth Wiesmann / Tanja Adolf**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG

Bendschenweg 36

47506 Neukirchen-Vluyn

E-Mail info@drberns.de // wasserlabor@

TEIS ZID 309000000000000000619

Leitung **Dr. Georg Berns**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Barbara Haugland**

QMB **Anja Haze**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH

Habichtweg 16

41468 Neuss

E-Mail information@fooke-labs.de

TEIS ZID 309000000000000001418

Leitung **Dr. Margrit Fooke**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Dr. Maher Korakli**

QMB **Dr. Margit Fooke**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH

Berghäuserstr. 295

45659 Recklinghausen

E-Mail umwelt@biofocus.de

TEIS ZID 309000000000000000612

Leitung **Patricia Kahl**

Anorganik **Patricia Kahl**

Organik **Patricia Kahl**

Mikrobiologie **Mats Gerken**

QMB **Manuel Ostendorff**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [ ] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Bio-Diagnostix Labor GmbH

Carl-Benz-Straße 21

48734 Reken

E-Mail info@bio-diagnostix.de

TEIS ZID 309000000000000001458

Leitung	**Dr. rer. nat. Kerstin Kipschull, Lukjan Roßmannek**
Anorganik	**Lukjan Roßmannek**
Organik	
Mikrobiologie	**Lukjan Roßmannek**
QMB	**Lukjan Roßmannek**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Labor Dr. Fülling GmbH & Co. KG

Remscheider Str. 178

42899 Remscheid

E-Mail info@labor-fuelling.de

TEIS ZID 309000000000000000613

Leitung **Stephan Kerkien, Dr. Maria-Helene Dierkes**

Anorganik **Dr. Maria-Helene Dierkes**

Organik **Dr. Stephan Jeuken**

Mikrobiologie **Kathrin Lindner**

QMB **Dirk Kutzborski**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

NSF Erdmann Analytics GmbH

Amselweg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000001205

Leitung **Patrick Müller**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie **Dr. Andreas Hartmann**

QMB **Astrid Grote-Keeley**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Tentamus Rheda GmbH

Amselweg 1

33378 Rheda-Wiedenbrück

E-Mail wasser.fmo@tentamus.com

TEIS ZID 309000000000000001622

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Am Filterwerk

52159 Roetgen

E-Mail labor@wag-nordeifel.de

TEIS ZID 309000000000000000621

Leitung **Dr. Jörg Eckert**

Anorganik **Anita Esters**

Organik

Mikrobiologie **Regina Dolny**

QMB **André Mayr**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

WTV
Wahnbachtalsperrenverband
Laboratorien
Siegelsknippen
53721 Siegburg

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000000667

Leitung **Dr. Sabine Engels-Schwarzlose**
Anorganik **Petra Berger-Kape**
Organik **Petra Berger-Kape**
Mikrobiologie **Dr. Sabine Engels-Schwarzlose**
QMB **Dr. Sonja Haas**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

ELAB Analytik GmbH

Birlenbacher Str. 14

57078 Siegen

E-Mail wasseranalytik@elab-analytik.de

TEIS ZID 309000000000000000645

Leitung **Dr. Michell Reimer**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Stadtwerke Solingen GmbH Labor

Beethovenstr. 210
42655 Solingen

E-Mail labor@stadtwerke-solingen.de
TEIS ZID 309000000000000000655

Leitung **Gabriele Hruschka**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB **Dr. Victoria Turzynski**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [x] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [x] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

VIL Institut für Lebensmittelsicherheit GmbH

Nordfeldstraße 19

33775 Versmold

E-Mail info@vil-labor.de

TEIS ZID 309000000000000001627

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Horn & Co. Analytics GmbH

Otto-Hahn-Straße 2
57482 Wenden-Hünsborn

E-Mail anfrage-analytics@horn-co.de
TEIS ZID 309000000000000001204

Leitung **Dr. Mechthild Grebe, Dr. Nadine Schrodt**
Anorganik
Organik
Mikrobiologie
QMB **Dr. Christian Weimer**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [x] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH

Auf der Schanze 1

42929 Wermelskirchen

E-Mail info@bwllabor.com

TEIS ZID 309000000000000001459

Leitung **Stefan Karner**

Anorganik **Stefan Karner**

Organik

Mikrobiologie **Claudia Kolauch**

QMB **Miriam Langenohl, Anke Meilwes**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [x] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Eurofins Umwelt West GmbH

Vorgebirgsstraße 20

50389 Wesseling

E-Mail umwelt-wesseling@etdach.eurofin

TEIS ZID 309000000000000000609

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [ ] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [x] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [ ] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [ ] Geschmack
- [ ] Koloniezahl bei 22°C
- [ ] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Fellerhöfe 3a

47877 Willich

E-Mail anja.springer@stm-stw.de

TEIS ZID 309000000000000001647

Leitung **Anja Springer**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [ ] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

VWW Verbundwasserwerk Witten GmbH Labor

Ruhrstraße 110

58452 Witten

E-Mail labor@vww-witten.de

TEIS ZID 309000000000000001467

Leitung **Henrike Kreft**

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB **Timon Wessel**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [ ] Escherichia coli (2)
- [ ] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [x] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [x] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH

Schützenstr. 34

42281 Wuppertal

E-Mail info@bwllabor.com

TEIS ZID 309000000000000000611

Leitung **Stefan Karner**

Anorganik **Sonja Klenk**

Organik **Ninja Uhl**

Mikrobiologie **Claudia Kohlauch**

QMB **Miriam Langenohl, Anke Meilwes**

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [x] Benzol
- [x] Bor
- [x] Bromat
- [x] Chrom
- [x] Cyanid
- [x] 1,2-Dichlorethan
- [x] Fluorid
- [x] Microcystin-LR
- [x] Nitrat
- [x] PBSM
- [x] Summe PFAS-20
- [x] Summe PFAS-4
- [x] Quecksilber
- [x] Selen
- [x] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [x] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [x] Antimon
- [x] Arsen
- [x] Benzo-(a)-pyren
- [x] Bisphenol A
- [x] Blei
- [x] Cadmium
- [x] Chlorat
- [x] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [x] Kupfer
- [x] Nickel
- [x] Nitrit
- [x] PAK
- [x] Trihalogenmethane
- [x] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [x] Aluminium
- [x] Ammonium
- [x] Calcitlösekapazität
- [x] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [x] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [x] Mangan
- [x] Natrium
- [x] TOC
- [x] Oxidierbarkeit
- [x] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [x] Calcium
- [x] Kalium
- [x] Magnesium
- [x] Säurekapazität
- [x] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

Helios Klinikum Wuppertal GmbH
Institut für Medizinische Labordiagnostik - Hygienelabor
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal

E-Mail

TEIS ZID 309000000000000001323

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [ ] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [ ] Elektrische Leitfähigkeit
- [ ] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [ ] Geruch
- [ ] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [ ] Trübung
- [ ] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

Schumanstraße 29

52146 Würselen

E-Mail wuerselen@gba-group.de

TEIS ZID 309000000000000000746

Leitung

Anorganik

Organik

Mikrobiologie

QMB

Allgemeines
- [x] Probenahme

Anlage 1 Teil 1
- [x] Escherichia coli
- [x] Enterokokken

Anlage 1 Teil 2
- [x] Escherichia coli (2)
- [x] Enterokokken (2)
- [x] Pseudomonas aeroginosa

Anlage 2 Teil 1
- [ ] Acrylamid
- [ ] Benzol
- [ ] Bor
- [ ] Bromat
- [ ] Chrom
- [ ] Cyanid
- [ ] 1,2-Dichlorethan
- [ ] Fluorid
- [ ] Microcystin-LR
- [ ] Nitrat
- [ ] PBSM
- [ ] Summe PFAS-20
- [ ] Summe PFAS-4
- [ ] Quecksilber
- [ ] Selen
- [ ] Tetrachlorethen/Trichlorethen
- [ ] Uran

Anlage 2 Teil 2
- [ ] Antimon
- [ ] Arsen
- [ ] Benzo-(a)-pyren
- [ ] Bisphenol A
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Chlorat
- [ ] Chlorit
- [ ] Epichlorhydrin
- [ ] Halogenessigsäuren (HAA-5)
- [ ] Kupfer
- [ ] Nickel
- [ ] Nitrit
- [ ] PAK
- [ ] Trihalogenmethane
- [ ] Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1
- [ ] Aluminium
- [ ] Ammonium
- [ ] Calcitlösekapazität
- [ ] Chlorid
- [x] Clostridium perfringens (incl Sporen)
- [x] Coliforme Bakterien
- [ ] Eisen
- [x] Elektrische Leitfähigkeit
- [x] Färbung (SAK Hg 436 nm)
- [x] Geruch
- [x] Geschmack
- [x] Koloniezahl bei 22°C
- [x] Koloniezahl bei 36°C
- [ ] Mangan
- [ ] Natrium
- [ ] TOC
- [ ] Oxidierbarkeit
- [ ] Sulfat
- [x] Trübung
- [x] pH-Wert

Anlage 3 Teil 2
- [x] Legionella spec

Anlage 3 Teil 3
- [ ] Somatische Coliphagen

Anlage 3a Teil 1
- [ ] Radon
- [ ] Radon (2)
- [ ] Richtdosis (Screening)
- [ ] Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
- [ ] Tritium

Anlage Sonstige
- [ ] Calcium
- [ ] Kalium
- [ ] Magnesium
- [ ] Säurekapazität
- [ ] Phosphor

Stand: 14.03.2025

zurück